

АКТ

Котельная, п. Ложок, ЖК "Да Винчи"

"27" мая 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный энергетик ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»
Инженер отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»

Н.И. Лакетко
В.В. Большев
А.С. Алексеев

Проверила состояние камер и других сооружений тепловых сетей, и их оборудования, а так - же испытание тепловой сети

Результат испытаний и осмотра:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до 7,5 кгс/см²

2. При этом:

а) по истечении 30 мин. после отключения насоса, стрелка манометра упала на 0 кгс/см²

б) удельная утечка воды на 1м³ объема испытываемой тепловой сети составила 0 т/ч-м³

3. При осмотре камер и сооружений тепловой сети, обнаружены следующие дефекты
не обнаружены

4. Состояние люков, камер тепловой сети удовлетворительно

Члены комиссии:

Главный энергетик ООО «Техногаз-Сервис»

Начальник отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»

Инженер отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»



Н.И. Лакетко



В.В. Большев



А.С. Алексеев

АКТ

п. Красный Восток, котельная № 4

"13" мая 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный энергетик ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник котельной № 4 ООО «Техногаз-Сервис»

Н.И. Лакетко
В.В. Большев
Г.С. Иванов

Проверила состояние камер и других сооружений тепловых сетей, и их оборудования, а так - же испытание тепловой сети

Результат испытаний и осмотра:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до $6,5 \text{ кгс/см}^2$
2. При этом:
 - а) по истечении 10 мин. после отключения насоса, стрелка манометра упала на 0 кгс/см^2
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила 0 т/ч-м^3
3. При осмотре камер и сооружений тепловой сети, обнаружены следующие дефекты
не обнаружены
4. Состояние люков, камер тепловой сети удовлетворительно

Члены комиссии:

Главный энергетик ООО «Техногаз-Сервис»

Начальник отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»

Начальник котельной № 4 ООО «Техногаз-Сервис»



Н.И. Лакетко



В.В. Большев



Г.С. Иванов

АКТ

п. Тулинский, котельная.

" 15 " мая 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный энергетик ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник котельной ООО «Техногаз-Сервис»

Н.И. Лакетко
В.В. Большев
Е.В. Денисов

Проверила состояние камер и других сооружений тепловых сетей, и их оборудования, а так - же испытание тепловой сети. Результат испытаний и осмотра:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до $9,0 \text{ кгс/см}^2$
2. При этом:
 - а) по истечении 10 мин. после отключения насоса, стрелка манометра упала на 0,0 кгс/см^2
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила 0 т/ч-м^3
3. При осмотре камер и сооружений тепловой сети, обнаружены следующие дефекты:
не обнаружено.
4. Состояние люков, камер тепловой сети удовлетворительно.

Члены комиссии:

Главный энергетик ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник котельной ООО «Техногаз-Сервис»

 Н.И. Лакетко
 В.В. Большев
 Е.В. Денисов

АКТ

с. Верх - Тула, котельная № 1

" 15 " мая 2025 г.

Комиссия в составе:

Главный энергетик ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»
Инженер отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»

Н.И. Лакетко
В.В. Большев
А.С. Алексеев

Проверила состояние камер и других сооружений тепловых сетей, и их оборудования, а так - же испытание тепловой сети. Результат испытаний и осмотра:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до $9,0 \text{ кгс/см}^2$
2. При этом:
 - а) по истечении 10 мин. после отключения насоса, стрелка манометра упала на 0,0 кгс/см^2
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила 0 т/ч-м^3
3. При осмотре камер и сооружений тепловой сети, обнаружены следующие дефекты:
не обнаружено.
4. Состояние локотов, камер тепловой сети удовлетворительно.

Члены комиссии:

Главный энергетик ООО «Техногаз-Сервис»
Начальник отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»
Инженер отдела эксплуатации ООО «Техногаз-Сервис»

 Н.И. Лакетко
 В.В. Большев
 А.С. Алексеев